

Kriwan Klimacomputer



Gensetter Topfpflanzen AG, 7302 Landquart
Sanierung bestehender Gysi-Steuerungen durch Kriwan-Regler

19 Klimazonen umrüsten Tableauanpassungen und Elektroinstallation

- Demontage alter GysiRegler in den bestehenden Schaltschränken
- Einbau neuer Kriwan INT 1000 Regler inkl. Anpassung Schaltschränke
- Neue Wetterstation zur Messung von Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Lichtstärke, Regen und Aussentemperatur
- Installation von neuer Sensorik wie Temperaturfühler und Feuchtefühler
- Diverse Anpassung der Elektroinstallation
- Installation einer Busleitung von Regler zu Regler bis auf die PC-Station geführt
- Software auf PC installieren für die Visualisierung der gesamten Anlage
- Möglichkeit der Fernwartung durch die Gysi+Berglas AG
- Inbetriebnahme und Instruktion an die Bauherrschaft